Инструкция

Как измерить длину спицы линейкой

1. Зацепите головку спицы за отверстие на линейке, как на рис. 1.
2. Спица ляжет вдоль линейки с небольшим зазором, как на рис. 2.
3. Правой рукой прижмите конец спицы к линейке и снимите показание по шкале. На рис. 3 длина спицы — 256 мм.



Рис. 1.



Рис. 2.



Рис. 3.